

SLS F0
PULVERSINTERN
PA2200

Brutto



SLA F0
STEREOLITHOGRAFIE
Accura® 25

Brutto



SLA F3B
STEREOLITHOGRAFIE
Accura® 25

Anstrich
Glänzender Lack



SLS F1
PULVERSINTERN
PA2200

Farbschleier



SLA F1
STEREOLITHOGRAFIE
Accura® 25

Farbschleier



SLA F3SM
STEREOLITHOGRAFIE
Accura® 25

Anstrich
Satinierter Metallic-Lack



SLS F2
PULVERSINTERN
PA2200

Appretieren



SLA F2
STEREOLITHOGRAFIE
Accura® 25

Appretieren



SLA
STEREOLITHOGRAFIE
Accura® ClearView™

Brutto



SLS F3S
PULVERSINTERN
PA2200

Anstrich
Satinierter Lack



SLA F3S
STEREOLITHOGRAFIE
Accura® 25

Anstrich
Satinierter Lack



SLA
STEREOLITHOGRAFIE
Accura® ClearView™

Lack



SLS F3SF
PULVERSINTERN
PA2200

Anstrich
Satinierter Lack mit
feiner Körnung



SLA F3SF
STEREOLITHOGRAFIE
Accura® 25

Anstrich
Satinierter Lack mit
feiner Körnung



SLA
STEREOLITHOGRAFIE
Accura® ClearView™

Poliert-lackiert



F0 : FINISH 0
Reinigen, Nacharbeiten von
Untergründen, Sand- und/oder
Kugelstrahlen.
Vorhandensein von Spachtelmasse
möglich, um eventuelle Unvollkommen-
heiten auszugleichen.

F1 : FINISH 1
Klarlack (Teile aus SLA®),
Imprägnierung zur Abdichtung (Teile
aus SLS®),
Farbschleier (Teile aus SLA®, SLS® oder
Vakuumguss),
Einfärben von Teilen (Teile aus SLS®).

F2 : FINISH 2
Grundierung «zum Streichen
bereit» (Teile aus SLA®, SLS® oder
Vakuumguss)
Polieren (Teile aus SLA®).

F3 : FINISH 3
Sorgfältige Grundierung + Farbe +
LackPolitur + Klarlack (Teile aus SLA®)

SLA
STEREOLITHOGRAFIE
Watershed® Black

Mattlack

